



Width پهنای بخیه تولید شده را تعیین می‌کند.

Center Line با تغییر این پارامتر، موقعیت بخیه‌های تولید شده نسبت به مسیر جابجا می‌شود. مقدار این پارامتر بین 0 تا 100 درصد است.



Corners پارامترهای این قسمت مربوط به نحوه ایجاد بخیه در گوشه‌ها را تعیین می‌کند. بشکل زیر توجه کنید:



مقدار زاویه مربوط به نوع گوشه‌ها تعیین می‌کند که از چه زاویه‌ای کمتر، عمل گوشه اتوماتیک را اعمال کند. به شکل زیر توجه کنید:

