


پارامترهای Enhanced در نمایش Enhanced بکار میروند.



رنگ و نوع علامت جهت نمایش بخیه‌های معمولی را تعیین می‌کند.
رنگ و نوع علامت جهت نمایش بخیه‌های پرش (Jump) را تعیین می‌کند.