




## ساتین تک خط Single Path Satin



برای اجرای این دستور، بر روی آیکون **Click**  مسیر توضیح داده شد، رسم کنید.

برای پایان کار کلید **(Space Bar)**  را بزنید. در اینجا می‌توانید پهنانی ساتین را با حرکت دادن ماوس و در نهایت با **Click** کردن مشخص کنید. چنانچه نمی‌خواهید پهنانی ساتین را به این روش مشخص کنید، کلید **[ESC]** را بزنید.



برای تغییر پارامترهای دوخت، پنجره **Properties** را با **Click** بر روی  فعال کنید.



نوع بخیه تولید شده را تعیین می‌کند.

اگر انتخاب شده باشد، بخیه به شکل غیر موازی تولید می‌شود.

اگر انتخاب شده باشد، بخیه به شکل موازی تولید می‌شود.



تراکم بخیه را تعیین می‌کند. مقدار این پارامتر بین 0.1 تا 12.7 میلی‌متر است.