



اگر این پارامتر فعال باشد، در جاهایی که بخیه‌های **Pattern**، مسیر را قطع می‌کند، در محل تقاطع بخیه تولید می‌شود و اگر این پارامتر غیرفعال باشد، در محل‌های تقاطع، بخیه تولید نمی‌شود.



اگر این پارامتر غیرفعال باشد، در صورتی که بین **Pattern**‌ها فاصله زیادی ایجاد کنید، **Pattern**‌ها با بخیه پرش (Jump) به هم متصل خواهند شد. در صورت فعال نمودن این پارامتر، **Pattern**‌ها با دوخت (Running) به هم متصل می‌شوند.



### جلوه‌های سه بعدی Spherical Effects

اگر این پارامتر فعال باشد، در ایجاد بخیه‌های **Motif** هیچگونه جلوه‌ای بکار نمی‌رود. اگر این پارامتر فعال باشد، در ایجاد بخیه‌های موتیف، جلوه کره بر جسته بکار می‌رود. اگر این پارامتر فعال باشد، در ایجاد بخیه‌های موتیف، جلوه کره تو رفته بکار می‌رود. برای ایجاد تغییرات در اندازه، محل، و زاویه کره (بیضی شکل)، می‌توانید کلید **F8** را بزنید تا امکان ایجاد تغییر فراهم شود.

