

برای کنترل دوخت می‌توانید کلیدهای زیر را بکار ببرید. توجه داشته باشید که برای اینکار نباید بیش از یک موضوع انتخاب کرده باشید.

→ اشاره‌گر بخیه را یک بخیه به جلو می‌برد.

← اشاره‌گر بخیه را یک بخیه به عقب می‌برد.

PAGE DOWN اشاره‌گر بخیه را ده بخیه به جلو می‌برد.

PAGE UP اشاره‌گر بخیه را ده بخیه به عقب می‌برد.

END اشاره‌گر بخیه را آخرین بخیه منتقل میکند.

HOME اشاره‌گر بخیه را به اولین بخیه منتقل میکند.

Property Bar



X: 80.0 Y: 130.0

موقعیت مرکز موضوع را مشخص میکند. می‌توانید مقادیر را تغییر دهید و کلید **ENTER** را بزنید تا موضوع به محل جدید منتقل شود. البته این کار بشکل چشمی و بسیار راحت با ماوس انجام پذیر است ولی در اینجا برای دقت بیشتر می‌توانید مختصات مرکز را بطور دقیق مشخص کنید.

Width: 25.0 Height: 10.0 Units: mm Lock: locked

طول و عرض موضوع را نشان می‌دهد. می‌توانید مقادیر را تغییر دهید و کلید **ENTER** را بزنید تا طول و عرض موضوع تغییر کند. البته این کار با ماوس بسیار راحت و بشکل چشمی انجام پذیر است ولی در اینجا برای دقت بیشتر می‌توانید مقدار را بطور دقیق مشخص کنید. مقادیر به میلیمتر هستند. اگر بر روی **Click mm** کلیک کنید، به شکل **Click 100.0 100.0** (درصد) تبدیل می‌شود و می‌توانید ساین موضوع را به درصد تغییر دهید. برای بازگشت به حالت میلیمتری، کافیست روی علامت **%** (درصد) کلیک کنید.

با تغییر طول، پارامتر عرض به همان نسبت تغییر میکند و برعکس. برای تغییر این ابعاد با نسبت‌های متفاوت بر روی **Click** کلیک کنید تا بشکل **Click** در آید. حال می‌توانید مقادیر طول و عرض را مستقل از هم تغییر دهید. برای بازگشت به حالت قبلی بر روی **Click** کلیک کنید.

تمامی این کارها براحتی و بشکل چشمی با ماوس انجام پذیر است.

Rotate: 0 degrees

موضوع انتخاب شده را می‌چرخانند. مقدار مورد نظر را وارد نموده و کلید **ENTER** را بزنید تا بر روی موضوع اعمال شود. برای دوران موضوع بصورت چشمی توسط ماوس، بر روی موضوع انتخاب شده مجدداً **Click** کنید و با **Click** بر روی گوشه‌های و **Drag** نمودن، موضوع را بچرخانید.