

با پایین نگه داشتن این کلید می توان محل بخیه جدید را در راستای عمودی یا افقی نسبت به نقطه قبلی، تعیین نمود. توجه داشته باشید که برای این کار باید ماوس را به راستای افق یا عمود نزدیک کنید و در محل مناسب Left-Click کنید.

با پایین نگه داشتن این کلید، Left-Click کردن بر روی بخیه ها، آن نقاط را می توان مجدداً به عنوان محل بخیه جدید انتخاب کرد (اتصال بخیه جدید به یکی از بخیه های قبلی).

با زدن این کلید و Left-Click کردن بر روی بخیه یا node های مسیرهای دیگر، آن نقاط را می توان مجدداً به عنوان محل بخیه جدید انتخاب نمود (اتصال بخیه جدید به یکی از بخیه های دوخت های دیگر).

از روی **Property Tool Bar** بازدن این کلید یا انتخاب می شود.

از روی **Property Tool Bar**، یک بخیه درست بین بخیه حاضر و بازدن این کلید یا انتخاب بخیه قبلی آن ایجاد می شود.



با زدن این کلید، محل بخیه حاضر یک بخیه به عقب برمیگردد.

با زدن این کلید، محل بخیه حاضر ده بخیه به عقب بر می گردد.

با زدن این کلید، محل بخیه حاضر ده بخیه به جلو می رود.

با زدن این کلید، محل بخیه حاضر به اولین بخیه منتقل می شود.

با زدن این کلید، محل بخیه حاضر به آخرین بخیه منتقل می شود.