


تعداد بخیه برگشت را تعیین می کند. Backward Count

اگر فعال باشد، روی مسیرهای بسته، همپوشانی انجام می دهد.

<input type="checkbox"/> Overlap if Closed Path	<input checked="" type="checkbox"/> Overlap if Closed Path
---	--



اگر فعال باشد، ابتدا و انتهای ساتین را بشکل زیر پر می کند:

<input type="checkbox"/> Underlay Satin at Ends	<input checked="" type="checkbox"/> Underlay Satin at Ends
---	--



اگر مقدار این پارامتر غیر صفر باشد، نقاط فروود سوزن را به اندازه مشخص شده جابجا

می کند، تا از پاره شدن نخ جلوگیری شود.

Displacement	0.0	<input type="button"/>	mm
--------------	-----	------------------------	----

Displacement	0.3	<input type="button"/>	mm
--------------	-----	------------------------	----



با Click بر روی این دکمه، مقادیری را که اشتباه تغییر داده اید ولی Apply نکرده اید، به حالت اولیه برگردانید.

با Click بر روی این دکمه، مقادیری را که تغییر داده اید، بر روی مسیر دوخت اعمال می شود.

Reset

Apply

با Click بر روی این دکمه، پنجره Properties بسته می شود.

Close

با Click بر روی این دکمه، مقادیری را که تغییر داده اید، بر روی مسیر دوخت اعمال شده و پنجره Properties بسته می شود.

OK

Properties