



تعداد تکرار بخیه روی مسیر را تعیین می‌کند. **Repeats**

اگر تعداد تکرار بخیه روی عددی بیشتر از 1 تنظیم شده باشد، بخیه بشکل زیر تولید می‌شود:



اگر تعداد تکرار بخیه روی عددی بیشتر از 1 تنظیم شده باشد، بخیه بشکل زیر تولید می‌شود:



در دو شکل بالا برای پارامتر **Displacement** مقداری در نظر گرفته شده است.

اگر فعال باشد، روی تمامی مسیرهایی که خط هستند بجای دوخت، پرس می‌کند و اگر

غیرفعال باشد، روی تمامی مسیرهایی که خط هستند پرس می‌کند.

Jump on Lines

Jump on Lines

