




ساتین (ساده) Satin



برای اجرای این دستور، بر روی آیکون **Click**  کنید. حال مسیر دوخت را همانگونه که در بخش رسم مسیر توضیح داده شد، رسم کنید. برای پایان کار کلید **Space Bar**  را بزنید.

برای تغییر پارامترهای دوخت، پنجره **Properties** را با **Click**  یا با زدن کلیدهای **ALT** + **ENTER**، فعال کنید.



نوع بخیه تولید شده را تعیین می کند
اگر انتخاب شده باشد، بخیه به شکل غیر موازی تولید می شود.
اگر انتخاب شده باشد، بخیه به شکل موازی تولید می شود.

